

Fußgänger-Lichtsignalanlage Griebemer Straße wird umgerüstet

Geschrieben von: Lorenz

Freitag, den 21. Dezember 2018 um 11:00 Uhr

Erfolglose Reparaturversuche

Fußgänger-Lichtsignalanlage Griebemer Straße wird umgerüstet

Freitag 21. Dezember 2018 - Bad Pyrmont (wbn). Die Fußgängerlichtsignalanlage in der Griebemer Straße in Bad Pyrmont, Höhe Schulstraße, ist seit Anfang Dezember nicht in Funktion.

Trotz mehrerer Reparaturversuche der Stadtwerke und die Wartungsfirma konnte der Schaden nicht behoben werden. Letztlich ist nun festgestellt worden, dass der Prozessor ausgetauscht werden muss.

Fortsetzung von Seite 1

Dazu die heutige Mitteilung der Pyrmonter Stadtverwaltung: "Dies verbinden wir mit einer Umrüstung der Anlage auf moderne LED-Technik, um die Sichtbarkeit der Anzeigen zu verbessern und insbesondere den Kindern auf dem Schulweg beziehungsweise dem Weg zur Kita mehr Sicherheit zu bieten.

Die Arbeiten sind beauftragt und die Firma hat in Aussicht gestellt, dass zum Schulbeginn Anfang Januar die Anlage wieder nutzbar ist."