

Gasalarm nach defekter Leitung bei Bauarbeiten in Bad Münden

Geschrieben von: Lorenz

Samstag, den 14. November 2020 um 22:46 Uhr

Polizei und Feuerwehr sperrten Bereich am Rohmelbad ab

Gasalarm nach defekter Leitung bei Bauarbeiten in Bad Münden

Samstag 14. November 2020 - Bad Münden (wbn). Gasalarm in Bad Münden. Bei Bauarbeiten ist nahe dem Rohmelbad eine Gasleitung beschädigt worden.

Umgehend sperrten Polizei und Feuerwehr den Bereich mit vereinten Kräften ab. Die kaputte Gasleitung wurde vorübergehend von dem Netzbetreiber abgestellt.

Fortsetzung von Seite 1

Zu einer konkreten Gefährdung sei es nicht gekommen, teilt heute die Polizei Bad Münden zu dem Vorfall mit. Nachfolgend der Polizeibericht aus Bad Münden: „Am Samstag, den 14.11.2020, gegen 16:30 Uhr, wird im Rahmen von Bauarbeiten eine Gasleitung im Bereich des Rohmelbades in Bad Münden beschädigt.

Der unmittelbare Gefahrenbereich wurde durch Kräfte des Polizeikommissariats Bad Münden sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Münden umgehend geräumt und abgesperrt. Zu einer konkreten Gefährdung kam es nicht. Die defekte Gasleitung wurde durch den Netzbetreiber für die Dauer der Reparatur abgestellt.

Aufgrund dessen kann eine Versorgungslücke für einzelne Haushalte nicht ausgeschlossen werden.“